

DE

GB

FR

MERLIN LASER

Die universelle Verglasungs-Analyse

Der MERLIN LASER misst von nur einer Seite die Dicken einzelner Glasscheiben sowie den dazwischenliegenden Scheibenzwischenraum schnell und einfach, ohne Ausbau der Verglasung.

Er besitzt 2 Skalen (für handelsübliche Glasdicken sowie Scheibenzwischenraum). Abbildung 1 zeigt die unterschiedlichen Skalen und die Bedienungselemente.

A Skala GLASDICKE

Diese Skala zeigt die Dicke von Einfachverglasungen, sowie fast alle Arten von Funktions-, Isolier- und Mehrscheibenisolierverglasungen an. Sie zeigt: Folien bei VSG, Schichterkennung bei Gießharzverbund, sowie die Beschichtungsseite bei Sonnen- und Wärmeschutzgläsern.

B Skala SCHEIBENZWISCHENRAUM (SZR)

Diese Skala misst den SZR von Isolier- und Mehrscheibenisolierglas. In Verbindung mit der Glasdickenskala A können Gesamtdicken schnell und einfach gemessen werden.

C Null-Punkt (0)

Ausgangspunkt für jede Messung

D Schiebeknopf

Mit diesem Schiebeknopf setzen Sie durch leichtes Verschieben nach links- bzw. rechts der Skala den Skalen-Null-Punkt auf den jeweiligen Ausgangspunkt.

E Tastschalter zur Messung

Wie man den MERLIN LASER benutzt

- Unabhängig von dem zu messenden Glastyp muss der MERLIN LASER etwa in Augenhöhe mit der Unterseite flach auf die saubere Glasoberfläche gelegt werden. (Nahe dem Randverbund der Verglasungseinheit, da der SZR je nach Luftdruck und Größe der Scheibe variieren kann).
- Messung durch Drücken und Halten des Tastschalters E, dann Messergebnis auf der Skala ablesen.
- Die Laserlinien auf der Skala sind am klarsten sichtbar, wenn man die Skala in einem Winkel von ca. 45° betrachtet. (Abb. 2)

Messbeispiel: 2 x 4 mm Floatglas mit SZR 12 mm

- MERLIN LASER wie zuvor beschrieben auf die saubere Glasoberfläche legen.
- Skala bis an den Anschlag nach rechts schieben.
- Der Null-Punkt muss mit der ersten Laserlinie übereinstimmen.
- Nun die Glasdicke der ersten Scheibe auf der unteren Skala A "Glasdicke" ablesen. Ergebnis = 4 mm.
- Null-Punkt der oberen Skala B "Scheibenzwischenraum (SZR)" auf die 2. Laserlinie verschieben (Abb. 3) und an der 3. Laserlinie den SZR ablesen. Ergebnis = 12 mm.
- Null-Punkt der unteren Skala A "Glasdicke" auf die 3. Laserlinie verschieben und bei der 4. Laserlinie die Glasdicke der zweiten Scheibe ablesen. Ergebnis = 4 mm.
- Um die Gesamtdicke zu ermitteln, müssen Sie alle gemessenen Werte addieren. Ergebnis = Gesamtdicke 20 mm.

Bestimmung verschiedener Glastypen

Unterschiedliche Glastypen können leicht durch die Anzahl und Intensität der Laserlinien bestimmt

- Einzelscheibe** - es sind 2 Laserlinien sichtbar.
- Einzelscheibe, beschichtet** - es sind 2 Laserlinien sichtbar, von denen die intensivere die beschichtete Glasfläche anzeigt (z. B. Low-E oder Hartbeschichtung).
- Isolierverglasung** - es sind 4 Laserlinien sichtbar.
- Mehrscheiben-Isolierverglasung** - zum Beispiel bei Dreifachverglasungen sind 6 Laserlinien sichtbar.
- Verbundsicherheitsgläser/Schallschutzgläser**
 - 2 Einzelscheiben mit Einfachfolie (PVB) - es sind 3 Laserlinien sichtbar, wovon 1 blassere Linie die Folie anzeigt.
 - 2 Einzelscheiben mit Mehrfach-PVB-Folie - es sind 4 Laserlinien sichtbar, wovon 2 blassere Linien die Schicht anzeigen.
 - 2 Einzelscheiben mit Gießharz - es sind 4 Laserlinien sichtbar, wovon 2 blassere Linien die Schicht anzeigen.
- Mehr als 2 Scheiben mit verschiedenen Folien- und Schichtdicken** - abhängig vom Aufbau des Scheibenverbundes zeigt der MERLIN LASER die einzelnen Glasdicken, Folien- und Gießharzschichten an.

Hinweise zu Gebrauch und Wartung

- Der MERLIN LASER benötigt minimale Wartung und enthält keine Ersatzteile.
- Zum Auswechseln der Batterien schrauben Sie die rückseitige Deckplatte ab, entnehmen die alten Batterien und legen neue ein. Sie benötigen 3 Batterien vom Typ RW 42, 357 oder SR 44 W.
- Die Schiebeskala sollte gelegentlich mit einem weichen, leicht feuchten (nicht nassen!) Tuch gereinigt werden.
- Versuchen Sie nicht, die Laser-Bauteile zu manipulieren oder auszubauen.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen sowie Feuchtigkeit.
- Vermeiden Sie harte Stöße.
- Kontakt zu Magneten vermeiden.
- Wenn der MERLIN LASER mehr als 3 Monate nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterien.
- Laser nie in die Augen strahlen.
- Außer Reichweite von Kindern lagern.
- Garantie: 12 Monate ab Verkaufsdatum.

MERLIN LASER

The Complete Glazing Analysis

The Merlin Laser indicates glass thicknesses of individual panes and air gaps quickly and easily from one side only. Removal of the glazed unit is not necessary. The laser device comprises two scales on which common glass thicknesses and air gaps can be read. (Fig.1)

A Scale "Glass Thickness"

This scale indicates the glass thickness of single skin glass, functional and insulated glass as well as multi-glazed units. Laminate or cast resin of laminated glass can be identified and the coated side of sun protection and heat insulation glass can be determined.

B Scale "Air Gap"

This scale indicates the air gaps of multi-glazed units. In connection with scale A, the overall thickness can easily be determined

C Zero Line (0)

The zero line is the point of reference for all measurements.

D Sliding Button

With the help of the sliding button, the scale can be slid to the left or right to set the zero line to the required position.

E Push Button to activate laser

Operating Instructions

- Whatever type of glass is being measured, ensure that the MERLIN LASER is placed flat against the glass pane. When measuring double or triple glazed units, ensure that the laser is positioned near the frame as the air gap may deviate towards the centre of the unit depending on air pressure and size of glazed unit.
- Press and hold down push button to activate laser
- For clearest reading of the red laser lines on the calibrated scale, view at an angle of approximately 45 degrees. (Fig. 2)

Measuring example: 2 x 4 mm float glass, air gap 12 mm

- Place MERLIN LASER on clean glass pane as described above
- The scale should be pushed completely to the right against the raised casing
- The zero line aligns with the first laser line
- On scale A "Glass Thickness" the second laser line indicates the glass thickness of the first glass pane (= 4 mm)
- Slide the zero line to align with the second laser line (Fig. 3). The next following laser line indicates the air gap on upper scale B "Air Gap" (= 12 mm)
- The zero line is again slid to the left to align with the laser line which previously indicated the air gap. On the bottom scale A "Glass Thickness" the glass thickness of the second pane can now be read (= 4 mm)
- To determine the overall thickness of the glazed unit, all measurements must be added (= 20 mm)

Determination of different glazed units

The quantity and intensity of the laser lines indicate the composition of the glazed unit:

- Single skin** - 2 laser lines are visible
- Single skin, coated** - 2 laser lines are visible of which one is brighter than the other. The brighter line indicates the coated glass pane (i.e. Low-E or hard coating)
- Double glazed** - 4 laser lines are visible
- Triple glazed** - 6 laser lines are visible
- Laminated safety glasses/sound protection glasses**
 - 2 panes with single interlayer (PVB) - 3 laser lines are visible of which one is fainter than the others and indicates the interlayer.
 - 2 panes with multi-interlayer (PVB) - 4 laser lines are visible of which two are fainter indicating the thickness of the resin
 - 2 panes with cast resin - 4 laser lines are visible of which two are fainter indicating the thickness of the resin
 - More than 2 panes with different thicknesses of interlayers - depending on the individual glazed unit, the MERLIN LASER indicates all glass, interlayers and cast resin thicknesses.

Care and Maintenance

- The MERLIN LASER requires minimal maintenance, there are no user serviceable parts.
- To change batteries unscrew cover plate, remove the old batteries and replace with three standard silver oxide batteries - RW42, 357 or SR44W.
- The sliding scale may need cleaning occasionally and this is best done with a soft, damp - not wet - cloth.
- Do not attempt to remove or adjust laser circuitry.
- Do not expose the unit to extremes of temperature or humidity.
- Protect the unit against severe impact.
- Do not expose to any type of magnet.
- If MERLIN LASER is not in use for more than 3 months, remove batteries.
- Never shine laser into eyes.
- Keep out of reach of children.

LASER MERLIN

L'analyse universelle du vitrage

Le LASER MERLIN permet de mesurer l'épaisseur des différents verres composant une vitre, ainsi que la lame d'air entre eux, d'une façon simple et rapide, sans démontage de la vitre.

Il possède 2 échelles graduées (pour le verre courant ainsi que la lame d'air) L'illustration 1 montre les différentes graduations ainsi que les éléments de commande.

A Echelle "EPAISSEUR DU VERRE"

Cette échelle indique l'épaisseur du vitrage simple et de presque toutes les sortes du vitrage fonctionnel, vitrage isolant (double, triple, etc.). Elle indique les films PVB du verre feuilleté de sécurité, reconnaît les différentes couches du verre composé avec de la résine, ainsi que le côté trempé du verre calorifuge et antisolaire.

B Echelle "LAME D'AIR ENTRE LES VITRES"

Cette échelle mesure la lame d'air entre les différentes couches du verre isolant simple et multiple. En combinaison avec l'échelle A, l'épaisseur totale peut être mesurée d'une façon simple et rapide.

C Point zéro (0)

C'est le point de départ pour toute mesure.

D Bouton à glissière

En glissant ce bouton légèrement vers la gauche ou la droite de l'échelle, vous mettez le point zéro sur la ligne de départ concernée.

E Pousoir

Comment utiliser le laser

- Indépendamment du type de verre à mesurer, le LASER MERLIN doit être posé à plat sur la surface propre du verre, à la hauteur des yeux. (Près du bord du vitrage, étant donné que la lame d'air peut varier en fonction de la pression d'air et de la taille de la vitre.)
- Appuyez sur le pousoir E, relevez le résultat sur l'échelle en gardant le pousoir enfoncé pendant toute l'opération.
- En regardant l'échelle d'un angle de 45°, les lignes de lecture sont mieux lisibles.

Exemple: Float Glass 2 x 4 mm avec lame d'air de 12 mm

- Posez le LASER MERLIN sur la surface propre du verre, comme indiqué ci-dessus.
- Glissez l'échelle vers la droite jusqu'au bord.
- Le point zéro doit concorder avec la première ligne du laser.
- Relevez l'épau de la première vitre sur l'échelle A "Epaisseur du verre". Résultat = 4 mm
- Glissez le point zéro de l'échelle B "Lame d'air" jusqu'à la deuxième ligne du laser (illust. 3) et relevez le résultat sur la troisième ligne. Résultat = 12 mm
- Glissez le point zéro de l'échelle A "Epaisseur du verre" jusqu'à la troisième ligne du laser et relevez le résultat de la deuxième vitre sur la quatrième ligne du laser. Résultat = 4 mm
- Pour obtenir l'épaisseur totale, vous devez additionner tous les résultats obtenus. Résultat = Epaisseur totale 20 mm


Déterminaison des différents types de verre

Les différents types de verre peuvent facilement être reconnus au nombre et à l'intensité des lignes laser:

- Vitre simple** - 2 lignes sont visibles
- Vitre simple, laminée** - 2 lignes sont visibles, dont la plus intense indique la surface revêtue (par exemple Low-E ou revêtement dur).
- Verre isolant** - 4 lignes sont visibles
- Verre isolant multiple** - par exemple, en cas de triple vitrage, 6 lignes sont visibles.
- Verre feuilleté de sécurité/verre isolant acoustique**
 - 2 vitres simples avec une simple couche P.V.B. - 3 lignes sont visibles, dont la plus faible indique le film P.V.B.
 - 2 vitres simples avec plusieurs couches P.V.B. - 4 lignes sont visibles, dont les 2 plus faibles indiquent l'épaisseur du film.
 - 2 vitres simples avec résine synthétique - 4 lignes sont visibles, dont les deux plus faibles indiquent l'épaisseur de la résine.
 - Plus de 2 vitres avec différentes épaisseurs de film P.V.B. et de résine - Dépendant de la composition de la vitre, le LASER MERLIN indique les différentes épaisseurs du verre, les couches P.V.B. et de résine.

Indications pour l'usage et l'entretien

- Le LASER MERLIN n'a besoin que d'un entretien minimal et ne contient pas de pièces de recharge.
- Pour changer les piles, dévissez la plaque au dos, enlevez les usagées et mettez les nouvelles piles. Vous avez besoin de 3 piles du type RW 42, 357 ou SR 44 W.
- L'échelle à glissière doit être nettoyée avec un torchon doux, légèrement humide (non mouillé).
- N'essayez pas de manipuler les pièces détachées du laser ou de les enlever.
- Evitez les températures extrêmes et l'humidité.
- Evitez les chocs.
- Evitez le contact avec les aimants.
- Si vous n'utilisez pas le LASER MERLIN pendant plus de 3 mois, enlevez les piles.
- Ne jamais projeter le laser dans les yeux.
- A tenir en dehors de la portée des enfants.
- Garantie : 12 mois à compter de la date d'achat.



IT

ES

NL

MERLIN LASER

Sistema di analisi universale per i vetri compositi

L'apparecchiatura MERLIN LASER misura in modo semplice e rapido, soltanto su un lato, lo spessore di singole lastre di vetro e il distanziale fra le due lastre, senza dover smontare i vetri compositi. Consiste in due scale (per gli spessori dei vetri compositi reperibili in commercio e per lo spazio intermedio vuoto). La Figura 1 illustra le diverse scale e la pulsantiera di comando.

A Scala di misura dello spessore del vetro composito

Questa scala rileva lo spessore dei vetri compositi semplici e di quasi tutti i tipi di vetri compositi, quelli funzionali, isolanti e isolanti multistrato. Essa indica: le lame per il vetro di sicurezza laminato, l'identificazione degli strett per i materiali compositi in resina collata, e il lato di rivestimento per i vetri riflettenti, sia magnetronici che pirolitici.

B Scala di misura del distanziale fra le lastre

Questa scala serve per misurare lo spazio intermedio fra le lastre dei vetri isolanti e di quelli isolanti multistrato. Utilizzandola insieme con la scala A per la misura dello spessore, si potranno misurare rapidamente e semplicemente gli spessori totali.

C Valore zero (0)

E' il valore di partenza per ogni operazione di misura.

D Manopola di regolazione

Con l'ausilio di questa manopola potrete spostare la scala verso destra o sinistra in modo da regolare il valore zero sul valore iniziale di volta in volta necessario.

E Pulsante di misura

Modalità di impiego del MERLIN LASER

- Indipendentemente dal tipo di vetro da misurare, il MERLIN LASER deve essere sistemato circa all'altezza degli occhi, con il lato inferiore in piano sulla superficie del vetro, che dovrà essere pulita (in prossimità del punto di aderenza dell'orlo della parte di vetro composito da misurare, perché lo spazio intermedio può variare a seconda delle pressioni atmosferiche).
- La misura viene effettuata premendo e mantenendo premuto il pulsante E, quindi si rileva il dato misurato sulla scala.
- Le linee del laser sulla scala risultano chiaramente visibili se le si osserva ad un angolazione di ca. 45°.

Esempio di misura: vetro float da 2 x 4 mm, con spazio intermedio di 12 mm

- porre l'apparecchiatura sulla superficie pulita del vetro, come precedentemente illustrato,
- spostare la scala verso destra fino all'arresto,
- il valore zero deve corrispondere alla prima linea del laser,
- rilevare adesso lo spessore delle prime lastra sulla scala inferiore A (spessore lastra) valore rilevato = 4 mm
- spostare il valore zero della scala superiore B (distanziale) sulla seconda linea del Laser (figura 3) e rilevare la misura dello spazio intermedio sulla terza linea. Valore rilevato = 12 mm
- spostare il valore zero della Scala inferiore A (spessore lastra) solle terza linea del laser e sulla 4 linea leggere il valore dello spessore della seconda lastra. Valore rilevato = 4 mm
- Sommare tutti i valori rilevati per ottenere lo spessore totale. Risultato = spessore totale 20 mm.


Determinazione di diversi tipi di vetro

Tramite il numero e l'intensità delle linee del laser, si possono determinare i diversi tipi di vetro:


- lastra singola** - sono visibili due linee laser
- lastra singola, rivestita** - sono visibili due linee laser, della quali quella con maggiore intensità rappresenta la superficie di vetro rivestita (per es. rivestimento low-E o duro)
- vetri isolanti** - sono visibili 4 linee laser
- vetri isolanti multistrato** - per i vetri tripli, ad esempio, sono visibili 6 linee laser
- vetri di sicurezza compositi / vetri antiacustici**
 - 2 lastre semplici con lamina semplice (PVB)** - sono visibili 3 linee laser, di cui la linea più smorta rappresenta la lamina
 - 2 lastre semplici con lamina multipla (PVB)** - sono visibili 4 linee laser, di cui le 2 linee più smorte rappresentano lo strato
 - 2 lastre semplici con resina colata** - sono visibili 4 linee laser, di cui le 2 linee più smorte rappresentano lo strato
 - più di 2 lastre con diversi spessori di lamina e strati** - a seconda della struttura del materiale composito della lastra, il MERLIN LASER indica i singoli spessori del vetro e gli strati di lamina e resina colata

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

- Il MERLIN LASER richiede solo un minimo di manutenzione ed è dotato di parti di ricambio,
- per il cambio delle batterie svitate la piastra posteriore, togliete le batterie vecchie e inserite quelle nuove. Sono necessarie 3 batterie del tipo RW 42, 357 oppure SR 44 W,
- di tanto in tanto, pulite la scala con un panno morbido leggermente umido (attenzione che non sia bagnato), non cercate di manomettere i componenti del laser oppure di smontarli,
- evitate condizioni estreme di temperatura e umidità,
- evitate che l'apparecchiatura prenda dei colpi,
- evitate il contatto con magneti,
- quanto il MERLIN LASER non viene utilizzato per più di due mesi, togliete le batterie,
- non puntate il laser negli occhi,
- tenere lontano dalla portata dei bambini.



2



3

